N° D'IMPRIMÉ C60631616

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 25/03/2024 | 24030153 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**24/05/2024**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

SIGNATURE :

NOM ET PRENOM : Non renseignés

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 804 BRE 06 (F) | 30/11/2007 | 21/06/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BMSK0636010374 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE5622AK394 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 24/05/2018 : 132693 km / 15/06/2018 : 133240 km / 12/06/2020 : 151187 km / 15/06/2022 : 164775 km / 26/07/2022 : 165444 km

AUTOSÉCURITÉ

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

177588

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -2.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 18 % | | 7 % | |
| **Forces verticales** : | 944 daN | | 512 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 321 daN | 326 daN | 199 daN | 219 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 10 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 321 daN | 326 daN | 199 daN | 219 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.6 % | -1.0 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | +1.0 % | +1.0 % | | |