N° D'IMPRIMÉ C70768270

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/07/2026 | 26041452 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**08/09/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 006C1259

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BA-914-LJ (F) | 25/08/2021 | 19/07/2007 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| SUZUKI | SWIFT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| TSMMZA31S00384146 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MJS1501GC602 | ES |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

168803

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 29/05/2019 : 114243 km / 15/02/2021 : 126883 km / 25/08/2021 : 126987 km / 22/08/2023 : 144285 km / 23/08/2025 : 161899 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -6.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 6 % | | 7 % | |
| **Forces verticales** : | 654 daN | | 418 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 243 daN | 258 daN | 183 daN | 199 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6 % | | 9 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 243 daN | 258 daN | 183 daN | 199 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 82 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -2.0 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.8 % -4.0 %