N° D'IMPRIMÉ C70768450

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 22/07/2026 | 26041632 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**21/07/2028**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 006C1259

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EX-821-ED (F) | 10/09/2021 | 07/05/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 4 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7NXHNYMJY510697 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CPFVP000J300 | ES |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 13/05/2022 : 43314 km / 07/07/2022 : 50714 km / 12/07/2022 : 51343 km / 05/07/2024 : 123918 km

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

184809

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -5.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 3 % | |
| **Forces verticales :** | 833 daN | | 538 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 273 daN | 270 daN | 223 daN | 238 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 7 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 273 daN | 270 daN | 223 daN | 238 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.08 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.004

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -0.5 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -3.9 % -0.8 %