



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C71190548

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGI

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

27/05/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26040717

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

26/07/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
ZI SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 006C1158

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays : GG-555-GN (F) Date d'immatriculation : 11/05/2022 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 08/10/2010

Marque : CITROEN Désignation commerciale : C3

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF7SC8FP0AA601151 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT : M10CTRVPO00S003 Énergie : ES

Document(s) présenté(s) : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

113701

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**Défaillances majeures :**  
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations D  
3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences G  
4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émission, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG, ARG  
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

**Défaillances mineures :**  
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 18/10/2023 : 77156 km / 06/12/2023 : 78710 km / 16/10/2025 : 106113 km



**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-8.9 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	10 %		0 %	
Forces verticales :	705 daN		462 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	231 daN	220 daN	170 daN	166 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	231 daN	220 daN	170 daN	166 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	67 %			

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

**Émissions à l'échappement**

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.988

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -1.3 %

**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %