

N° D'IMPRIMÉ C70768394

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	20/07/2026	26041576						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AR 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR, ARG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre-visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGRÉMENT : S006C169								
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV								
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGRÉMENT : 006C1259								
SIGNATURE :								
IDENTIFICATION DU VEHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation						
56 BXG 06 (F)	18/07/2007	18/07/2007						
Marque	Désignation commerciale							
SSANGYONG	REXTON							
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre						
KPTG0C1FS7P247670	M1	VP						
Type/CNIT	Énergie							
MSS8814CB759	GO							
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
209120								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE								
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :							
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :								
Ripage (-8 à +8 m/km) : +9.3 m/km								
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 0 % 5 %								
Forces verticales : 1138 daN 941 daN								
Frein de service Forces de freinage : 395 daN 406 daN 395 daN 393 daN Déséquilibre (<20%) : 3 % 1 % Forces de freinage (efficacité) : 395 daN 406 daN 395 daN 393 daN Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 76 %								
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %								
Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.68 m-l) C1:2.32 m-1 C2:4.02 m-1								
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -2.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %								