N° D'IMPRIMÉ CV60651782

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 08/07/2026 | 26001103 |

## FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C169

RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

## IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1259

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 0643 (MC) | 00/00/0000 | 10/01/2023 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 7 CROSSBACK |

| N° dans la série du type (VIN) | Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR1J4DGZUNY610310 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CPFVP001R053 | EE |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation étranger

## KILOMÉTRAGE RELEVÉ

58799

## DÉFAILLANCES CONSTATÉES

**Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)**
0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV, AR

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | -2.1 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 9 % | | 8 % | |
| Forces verticales : | 1046 daN | | 767 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 283 daN | 331 daN | 303 daN | 309 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 15 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 283 daN | 331 daN | 303 daN | 309 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda : 1.019

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -0.8 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : +0.3 % -1.2 %

AUTOSÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO