



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69166057

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	09/04/2026	26040032

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
Défavorable pour défaillances majeures	

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
08/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contre-visit

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
N° D'AGRÈMENT : S006C169  
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV  
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
ZI SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
N° D'AGRÈMENT : 006C1259  
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays AM-396-BQ (F)	Date d'immatriculation 13/04/2016	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 29/05/2007
Marque CITROEN	Désignation commerciale XSARA PICASSO	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7CH9HXC25963581	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MCT5216LX020	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

**Défaillances majeures :**  
0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux AR  
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD  
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 26/02/2021 : 229358 km / 07/03/2023 : 248366 km / 06/03/2025 : 261206 km / 14/03/2025 : 261440 km



**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
276173

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**  
PROCÈS-VERBAL N° :  
DATE :  
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

AVANT		ARRIÈRE	
G	D	G	D

