

N° D'IMPRIMÉ C70768244

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	08/07/2026	26041426		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD			
07/09/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/06/2018 : 118036 km / 18/06/2020 : 145614 km / 02/07/2020 : 145984 km / 14/06/2022 : 168786 km / 29/06/2022 : 169291 km / 08/06/2024 : 195646 km / 28/06/2024 : 196546 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : S006C169				
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV				
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 006C1158				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays AP-794-HQ (F)	Date d'immatriculation 29/03/2010	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 29/03/2010		
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO			
(1) N° dans la série du type (VIN) UU1BSDMER42858419	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP		
Type/CNIT M10DACVP000C020	Énergie EG			
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
225441				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE : 			
Ripage (-8 à +8 m/km) : G -1.5 m/km D				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 30 % 8 %				
Forces verticales : 681 daN 464 daN				
Frein de service Forces de freinage : 263 daN 251 daN 181 daN 191 daN Déséquilibre (<20%) : 5 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 263 daN 251 daN 181 daN 191 daN Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 77 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %				
Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.030				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % +2.0 %				