



N° D'IMPRIMÉ C61007191

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE            | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 30/04/2024           | 24030682            |

| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE               |
|--|
| Défavorable pour défaillances majeures |

| (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|--|
|--|

| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
|--|
| 29/06/2024                                 |

**Défaillances majeures :**  
 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D  
 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD  
 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG  
 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV  
 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG, AVD  
 7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant  
 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
|-----------------------------|
| Contre-visite               |

| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE   |
|--|
| N° D'AGRÈMENT : S006C169   |
| (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV  |
| (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD<br>ZI SECTEUR C7<br>06700 SAINT LAURENT DU VAR<br>Tél : 0492042020 |

**Défaillances mineures :**  
 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AV, AR, D

| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
|----------------------------------|
| N° D'AGRÈMENT : 006C1158         |
| SIGNATURE :                      |

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**  
 28/05/2018 : 181119 km / 06/05/2020 : 215304 km / 02/06/2020 : 216460 km / 23/07/2020 : 219281 km / 08/08/2020 : 215625 km / 16/08/2022 : / 19/09/2022 : 243493 km

| IDENTIFICATION DU VÉHICULE   |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| (2) Immatriculation et pays<br>BE-168-WE (F)   | Date d'immatriculation<br>18/07/2016 | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation<br>13/06/2006 |
| Marque<br>MERCEDES BENZ  | Désignation commerciale<br>CLASSE B  |  |
| (1) N° dans la série du type (VIN)<br>WDD2452071J120432  | (5) Catégorie internationale<br>M1   | Genre<br>VP  |
| Type/CNIT<br>MMB53T4Y3162  | Énergie<br>GO                        |  |
| Document(s) présent(s)<br>Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel |                                      |  |



| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
|------------------------|
|------------------------|

| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |        |
|--|--------|
| PROCÈS-VERBAL N° :                                 | DATE : |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :                          |        |

|   | AVANT     |         | ARRIERE |         |
|---|-----------|---------|---------|---------|
|   | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                                   | +4.4 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                          | 11 %      |         | 0 %     |         |
| Forces verticales :                                       | 894 daN   |         | 594 daN |         |
| <b>Frein de service</b>                                   |           |         |         |         |
| Forces de freinage :                                      | 330 daN   | 294 daN | 189 daN | 187 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                                     | 11 %      |         | 2 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                         | 330 daN   | 294 daN | 189 daN | 187 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) :                        | 67 %      |         |         |         |
| <b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) : | 23 %      |         |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :                    | -0.5 %    |         | -0.2 %  |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :              | +2.0 %    |         | +2.0 %  |         |

