



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C71190241

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE            | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 05/05/2026           | 26040411            |

| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE               | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ   |
|--|--|
| Défavorable pour défaillances majeures | <p><b>Défaillances majeures :</b></p> <p>0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle</p> <p>4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD</p> <p>5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AVG, AVD</p> <p>5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG</p> <p>6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AR</p> <p>8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important</p> <p>Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2563</p> <p>8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillances mineures :</b></p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 27/06/2019 : 75044 km / 02/07/2021 : 90769 km / 27/08/2021 : 92136 km / 26/07/2023 : 101474 km / 29/07/2025 : 115787 km</p> |

| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
|--|
| 04/07/2026                                 |

| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
|-----------------------------|
| Contre-visite               |

| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE   |
|--|
| N° D'AGRÈMENT : S006C169   |
| (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV  |
| (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD<br>ZI SECTEUR C7<br>06700 SAINT LAURENT DU VAR<br>Tél : 0492042020 |

| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR   |
|--|
| N° D'AGRÈMENT : 006C1158   |
| SIGNATURE :  |

| IDENTIFICATION DU VÉHICULE  |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| (2) Immatriculation et pays<br>BQ-762-YD (F)  | Date d'immatriculation<br>28/12/2021 | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation<br>01/07/2011 |
| Marque<br>VOLKSWAGEN  | Désignation commerciale<br>POLO      |  |
| (1) N° dans la série du type (VIN)<br>WWWZZZ6RZCY020072   | (5) Catégorie internationale<br>M1   | Genre<br>VP  |
| Type/CNIT<br>M10VWGV000C583   | Énergie<br>GO                        |  |
| Document(s) présenté(s)<br>Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel |                                      |  |

| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
|------------------------|
| 121619                 |

| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |
|--|
| PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :     |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :                          |

| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES |           |        |         |   |
|--|-----------|--------|---------|---|
|  | AVANT     |        | ARRIÈRE |   |
|  | G         | D      | G       | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                              | +5.8 m/km |        |         |   |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                     | 5 %       |        | 1 %     |   |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :               | -1.0 %    | -3.2 % |         |   |