

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/05/2024

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S006C169

(9) RAISON SOCIALE:

SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES:

55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

006C1259

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

NOM ET PRENOM : Non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays BT-999-HN (F) Date d'immatriculation 27/11/2021

Date de 1^{ère} mise en circulation 30/08/2011

Marque RENAULT Désignation commerciale
TWINGO

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1CND10545950142

(5) Catégorie internationale

VP

Genre

Type/CNIT M10RENVP002R392

Énergie ES

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

24030134

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

25/03/2024

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG. AVD.

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

AVG, AVD

8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réalementaires, en l'absence de valeur constructeur

8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'

une traverse ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 21/08/2019: 118775 km / 30/06/2021: 138463 km / 06/07/2023: 149178 km



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153707

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIFRE G

Ripage (-8 à +8 m/km) : +5.8 m/km

3 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : Forces verticales:

4 % 658 daN

383 daN

Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 234 daN

220 daN 7 %

116 daN

121 daN

D

Forces de freinage (efficacité): 234 da N

220 daN

5 % 116 daN 121 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.11 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.59 % Lambda (0.97 à 1.03) 1 132

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.7 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.9 %

-4.0 %

