



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C70768433

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/07/2026		26041615	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD			
21/09/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/03/2019 : 112220 km / 16/03/2021 : 143622 km / 10/03/2023 : 172046 km / 07/03/2025 : 203161 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S006C169 (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 006C1259					
SIGNATURE : 					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
CR-199-TD (F)		14/03/2013		14/03/2013	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		SANDERO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU15SDAAC48559782		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10DACVP000J609		ES			
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
217931					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		4 %	
Forces verticales :		694 daN		433 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		242 daN	232 daN	175 daN	162 daN
Déséquilibre (≤ 20%) :		5 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		242 daN	232 daN	175 daN	162 daN
Taux d'efficacité global (≥ 58 %) :		71 %			
Frein de stationnement					
Taux d'efficacité (≥ 18 %) :		21 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤ 0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤ 0.2 %) : 0 %	
				Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %		-1.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-3.6 %	