



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C66624747

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/09/2025	25036583

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/06/2019 : 38664 km / 15/06/2021 : 47122 km / 15/06/2023 : 56621 km</p> <p>Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
31/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 006C1158
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays CV-147-DT (F)	Date d'immatriculation 03/02/2015	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 28/05/2013
Marque OPEL	Désignation commerciale CASCADA	
(1) N° dans la série du type (VIN) W0LWT3DC9DG086850	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10PELVP121N090	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
074420

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.8 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		4 %		
Forces verticales :	1006 daN		738 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	376 daN	377 daN	259 daN	261 daN	
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %		
Forces de freinage (efficacité) :	376 daN	377 daN	259 daN	261 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.02 %				
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.02 %				
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.991				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-1.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.2 %		-3.1 %		