


# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C71190262

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL												
Contrôle technique périodique	05/05/2026	26040432												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ													
Défavorable pour défaillances critiques	<p><b>Défaillances critiques :</b> 6.1.3.b.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses AV</p> <p><b>Défaillances majeures :</b> 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVG 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AV 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, AVD, ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG 6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV</p> <p><b>Défaillances mineures :</b> 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré G, D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AV, AR, D 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, AVD 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0790</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 21/06/2019 : 110061 km / 19/08/2019 : 110146 km / 11/06/2021 : 111425 km / 13/06/2023 : 113847 km / 13/02/2024 : 119112 km</p>													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ														
05/05/2026														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE														
Contre-visite														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE														
N° D'AGRÈMENT : S006C169														
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV														
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR														
N° D'AGRÈMENT : 006C1259														
SIGNATURE : 														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE														
(2) Immatriculation et pays : CW-561-FF (F)	Date d'immatriculation : 06/03/2024	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 12/03/2003												
Marque : RENAULT	Désignation commerciale : TWINGO													
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF1C06C0528210165	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP												
Type/CNIT : MRE1111FV138	Énergie : ES													
Document(s) présenté(s) : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES													
129465	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AVANT		ARRIERE		G	D	G	D				
AVANT		ARRIERE												
G	D	G	D											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE														
PROCÈS-VERBAL N° : _____	DATE : _____													
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____														