



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C70768060

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	25/06/2026	26041242		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	<p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/06/2019 : 37409 km / 19/06/2021 : 52845 km / 07/06/2023 : 62628 km / 31/05/2025 : 74107 km</p> 			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
24/06/2028				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : S006C169				
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV				
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 006C1158				
SIGNATURE :				
				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
(2) Immatriculation et pays : DS-978-WA (F)	Date d'immatriculation : 29/06/2015	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 29/06/2015		
Marque : FORD	Désignation commerciale : FIESTA			
(1) N° dans la série du type (VIN) : WF0DXXGAKDFL58473	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP		
Type/CNIT : M10FRDVP105C646	Énergie : ES			
Document(s) présenté(s) : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MÉTRES			
081802	081802			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	MÉTRES			
PROCÈS-VERBAL N° : _____	DATE : _____			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : _____	_____			
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>ARRIÈRE</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		<b>+0.0 m/km</b>		
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>		<b>5 %</b>		<b>9 %</b>
<b>Forces verticales :</b>		<b>750 daN</b>		<b>454 daN</b>
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	<b>281 daN</b>	<b>264 daN</b>	<b>179 daN</b>	<b>169 daN</b>
Déséquilibre (<20%) :	<b>7 %</b>		<b>6 %</b>	
Forces de freinage (efficacité) :	<b>281 daN</b>	<b>264 daN</b>	<b>179 daN</b>	<b>169 daN</b>
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	<b>74 %</b>			
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	<b>24 %</b>			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	<b>0 %</b>	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	<b>0 %</b>	Lambda (0.97 à 1.03) :
				<b>0.990</b>
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	<b>-1.0 %</b>		<b>-1.4 %</b>	
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>	<b>-2.1 %</b>		<b>-2.1 %</b>	