N° D'IMPRIMÉ C70520336

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/06/2026 | 26040974 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**09/08/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DT-749-VW (F) | 06/09/2018 | 04/08/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| NISSAN | QASHQAI |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SJNFEAJ11U1461247 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10NSSVP026M057 | ES |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

175782

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0596
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AVG
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 31/07/2019 : 82935 km / 30/07/2021 : 109177 km / 07/09/2023 : 138777 km / 05/01/2026 : 172077 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | | +2.4 m/km | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | | 18 % | | 0 % |
| **Forces verticales** : | | 850 daN | | 552 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 280 daN | 301 daN | 219 daN | 211 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 7 % | | 4 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 280 daN | 301 daN | 219 daN | 211 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % | | | -0.5 % | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % | | | -4.0 % | |