

N° D'IMPRIMÉ C70768321

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	13/07/2026	26041503			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0304 P0313 P0300 P0301				
12/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/01/2020 : 69847 km / 10/01/2022 : 92503 km / 02/01/2024 : 113077 km				
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S006C169					
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV					
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 006C1158					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
DZ-928-GL (F)	29/12/2016	29/01/2016			
Marque	Désignation commerciale				
RENAULT	CAPTUR				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF12RAU1D54638411	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10RENV4728762	ES				
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
132328					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DATE :					
Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.9 m/km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 63 % 5 %					
Forces verticales : 821 daN 493 daN					
Frein de service Forces de freinage : 293 daN 292 daN 162 daN 178 daN Déséquilibre (<20%) : 1 % 9 % Forces de freinage (efficacité) : 293 daN 292 daN 162 daN 178 daN Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 70 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %					
Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 1.10 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 1.11 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.081					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.1 % -2.6 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %					