

N° D'IMPRIMÉ C70768441

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	22/07/2026	26041623					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AR 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/05/2021 : 32867 km / 23/05/2023 : 38678 km / 23/05/2025 : 43187 km						
N° D'AGRÉMENT : S006C169							
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV							
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT : 006C1259							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
EM-580-SZ (F)	24/06/2019	24/05/2017					
Marque	Designation commerciale						
CITROEN	C3 PICASSO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF7SHHNZ6HT601836	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10CTRVP042W267	ES						
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
45268							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			-2.7 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :			4 %	0 %			
Forces verticales :			751 daN	518 daN			
Frein de service							
Forces de freinage :	279 daN		262 daN	223 daN		223 daN	
Déséquilibre (<20%) :		7 %			0 %		
Forces de freinage (efficacité) :	279 daN		262 daN	223 daN		223 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	77 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %						
Émissions à l'échappement							
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :		0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.009	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-1.5 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %				