

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	19/06/2023	23026893				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE						
Défavorable pour défaillances majeures						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
18/08/2023						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÉMENT : S006C169						
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV						
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÉMENT : 006C1158						
NOM ET PRÉNOM : COLANGE Gregory						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation				
EZ-638-BN (F)	16/07/2018	16/07/2018				
Marque	Désignation commerciale					
DACIA	DUSTER					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF1HJD40560447903	M1	VP				
Type/CNIT	Énergie					
M10DACVP001D286	GO					
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
100835						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :						
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :						
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG						
Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380						
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/08/2022 : 78868 km						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.2 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			8 %	
Forces verticales :		894 daN			600 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	281 daN		274 daN	219 daN		208 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %			6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	281 daN		274 daN	219 daN		208 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	65 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	19 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.9 % +2.0 %						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %						