



N° D'IMPRIMÉ C55291648

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 21/02/2024	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 24029767
--	---	--

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	
---	---	--

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 20/04/2024
---

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contre-visite
---

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 006C1209
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays FC-302-DR (F)	Date d'immatriculation 16/07/2020	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 29/11/2018
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU1B5220461508475	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10DACVP001X367	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 87316
--

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**Défaillances majeures :**  
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD  
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR

**Défaillances mineures :**  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 19/12/2022 : 67151 km



	<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		8 %	
Forces verticales :	654 daN		411 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	273 daN	265 daN	168 daN	169 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	265 daN	168 daN	169 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	82 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.018			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-1.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.1 %		-0.2 %	