



N° D'IMPRIMÉ C58592855

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

29/08/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23027699

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 02BC1036

NOM ET PRÉNOM : NICOLAI Kevin

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
FE-837-EC (F) 27/02/2019 27/02/2019

Marque

DS

Désignation commerciale

DS 7 CROSSBACK

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VR1J45GGRKY039275 M1 VP

Type/CNIT

M10CPFVP0009327

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

91565

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	17 %		9 %	
Forces verticales :	953 daN		726 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	313 daN	335 daN	265 daN	280 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	7 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	335 daN	265 daN	280 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.07 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.7 %		-1.7 %	