



N° D'IMPRIMÉ C70520568

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 23/06/2026	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 26041204
--	---	--

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Favorable	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
--	---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 22/06/2028	<b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
---	--

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 26/04/2023 : 54313 km / 20/06/2025 : 80236 km
---	--

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
Z1 SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 006C1259

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays FF-576-PN (F)	Date d'immatriculation 19/04/2019	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 19/04/2019
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU1B5220662344866	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10DACVP001X367	Énergie ES	

Document(s) présenté(s)  
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel



**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
85438

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : \_\_\_\_\_

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		7 %	
Forces verticales :	688 daN		436 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	263 daN	258 daN	160 daN	153 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	263 daN	258 daN	160 daN	153 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
			Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025	
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-0.8 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.8 %		-0.2 %	