

N° D'IMPRIMÉ C70768176

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/07/2026	26041358
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce manquant ou manifestement défectueux AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées 7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement AVG 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
01/09/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S006C169		
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV		
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 006C1259		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FH-300-NL (F)	Date d'immatriculation 02/07/2019	Date de 1ère mise en circulation 07/04/2008
Marque RENAULT	Désignation commerciale MEGANE	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1CMSF0539681893	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MRE5221A9777	Énergie GO	
Document(s) présent(e)s Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
249547		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
	Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AR 3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV, AR, D 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670 P0685 P0045	
	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/01/2021 : 208669 km / 27/01/2021 : 209779 km	
	G	AVANT D G ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	5 %	6 %
Forces verticales :	814 daN	474 daN
Frein de service		
Forces de freinage :	260 daN	266 daN 193 daN 186 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %	4 %
Forces de freinage (efficacité) :	260 daN	266 daN 193 daN 186 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	70 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.7 %	-3.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.1 %	+0.5 %