

PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défaillances mineures :



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

25/08/2023

légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

23027652

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

02BC1036

NOM ET PRÉNOM : NICOLAI Kevin

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

ite de 1^{ère} mise arculation

FK-185-HY (F)

25/09/2019

25/09/2019

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

3008

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF3MCYHZRKS396420

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP079H091

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

108520

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE n G

Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 %

Forces verticales: 916 daN 566 daN

Frein de service

Forces de freinage : 306 daN 313 daN 200 daN

Déséquilibre (<20%): 3 % 10 % Forces de freinage (efficacité): 306 daN 313 daN 221 daN 200 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité (0.51 m-1) C1: <0.1 m-1 C2: <0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -18% Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.3 %-2.2 % 0 %

D