






PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69852902

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																
Contrôle technique périodique		14/01/2026	26038628																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																	
Défavorable pour défaillances majeures		<p>Défaillances majeures : 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 1.1.6.d.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, AVD 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 5.3.5.b.2. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE : Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système C 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/05/2025 : 105978 km</p> <p>Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée.</p>																	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																			
13/03/2026																			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																			
Contre-visite																			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																			
N° D'AGRÉMENT : S006C169																			
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																			
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																			
N° D'AGRÉMENT : 006C1259																			
SIGNATURE :																			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation				Date de 1 ^{ère} mise en circulation														
FY-268-JQ (F)	03/04/2021				29/05/2007														
Marque	Désignation commerciale																		
LAND ROVER	RANGE ROVER																		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale				Genre														
SALLSAA247A114538	M1	VP																	
Type/CNIT		Énergie																	
MLD8904B9645		GO																	
Document(s) présenté(s)																			
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																	
119913		<table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">AVANT</td> <td colspan="2">ARRIÈRE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G</td> <td>D</td> <td>G</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td>-0.6 %</td> <td>-2.4 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %	-2.4 %		
	AVANT		ARRIÈRE																
	G	D	G	D															
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %	-2.4 %																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																			