



N° D'IMPRIMÉ CV60588594

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

22/04/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25000972

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

Défaillances mineures :

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S006C169

RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 006C1259

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GE-964-ED (F) Date d'immatriculation : 19/01/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 19/01/2022

Marque : SKODA Désignation commerciale : KAROQ

N° dans la série du type (VIN) : TMBJR7NU7N5030668 Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT : M10SKDVP051J700 Énergie : ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

156063

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.5 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		3 %		
Forces verticales :	852 daN		594 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	316 daN	318 daN	252 daN	259 daN	
Déséquilibre (<20%) :	1 %		3 %		
Forces de freinage (efficacité) :	316 daN	318 daN	252 daN	259 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	79 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.015
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.6 %		-0.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.3 %		-3.1 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO